N
R
R S T
M
3 ~
R10
30°
25
30
80
10
11
20
5
12
STOP
START
6
3
R1

N
R
R S T
M
3 ~
R10
30°
25
30
80
10
11
20
5
12
STOP
START
6
3
R1

N
R
R S T
M
3 ~
R10
30°
25
30
80
10
11
20
5
12
STOP
START
6
3
R1